




A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
1	Scooter Folder Slider játékkroller		<ul style="list-style-type: none"> - A játékkroller állófelületének hátsó kerék előtti része sorjás. - A játékkroller első kerekének átmérője: 97,5 mm. (Követelmény: minimum 120 mm) - A roller kormányfogantyúk végeinek mérete: 33 mm. (Követelmény: minimum 40 mm) 	A követelmény nem teljesült
2	Scooter Rollerboard játékkroller		<ul style="list-style-type: none"> - A játékkroller első kerekének átmérője: 97 mm. (Követelmény: minimum 120 mm) - A roller kormányfogantyúk végeinek mérete: 33 mm. (Követelmény: minimum 40 mm) 	A követelmény nem teljesült
3	EPline EPO1944 játékkroller		<ul style="list-style-type: none"> - A játékkroller állítható kormányoszlopán nem található semmilyen jelölés, amely a kormányrúd vázba süllyesztésének legkisebb mélységét jelöli. 	A követelmény nem teljesült




A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
4	OZINC ZC028265 tricikli és roller		- A stabilitás vizsgálat során a játék felbillent.	<i>A követelmény nem teljesült</i>
5	Nebulus TX SV8233 játékkroller		-	A követelmény teljesült

A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
6	Outdoor Zone gyermekroller		<ul style="list-style-type: none"> - A játékkerler állítható kormányoszlopán nem található semmilyen jelölés, amely a kormányrúd vázba süllyesztésének legkisebb mélységét jelöli. 	A követelmény nem teljesült
7	Fashion Scooter játékkerler		<ul style="list-style-type: none"> - A játékkerler hátsó villáján, egy hegesztési varraton hegyes végződés keletkezett. - A játékkerler első kerekének átmérője: 97,5 mm. (Követelmény: minimum 120 mm) - A roller kormányfogantyúk végeinek mérete: 33 mm. (Követelmény: minimum 40 mm) 	A követelmény nem teljesült
8	Disney Planes játékkerler		-	A követelmény teljesült



A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
9	MIRLAND 7021 játékkoller		-	A követelmény teljesült
10	Tesco TrikeT 162 tricikli		- A stabilitás vizsgálat során a játék felbillent.	<i>A követelmény nem teljesült</i>
11	Trappola 6 tricikli		- A stabilitás vizsgálat során a játék felbillent.	<i>A követelmény nem teljesült</i>




A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
12	JRD-902 tricikli		<ul style="list-style-type: none"> - Az ülés felhajtható védőkoriátja és a napernyőt tartó rudak, valamint a szülői kormány előrevezető mozgatható rúdja és a lábtartó burkolatán lévő nyílás széle közé a gyermek ujjai beszorulhatnak. 	A követelmény nem teljesült
13	JX-254 tricikli		<ul style="list-style-type: none"> - A szülői kormány rudazata és a váz közé, valamint a háttámla és a karfa közé a gyermek ujjai beszorulhatnak. 	A követelmény nem teljesült
14	CTK-328 Pink tricikli		-	A követelmény teljesült

A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
15	SHT-01 tricikli		<ul style="list-style-type: none"> -A tricikli egyik rögzítőcsavarjának hornyai sorjásak. -A váz egyik hegyesztése hegyes végződést tartalmaz. -A kormány szerkezet réseibe az ujjak beszorulhatnak. -A dinamikus vizsgálat során a váz anyaga elszakadt. Az elszakadt részen éles él képződött. -A stabilitás vizsgálat során a tricikli felbillent. 	A követelmény nem teljesült
16	DISNEY zenélő futóquad		-	A követelmény teljesült
17	TESCO Kids Go-kart T.102		-	A követelmény teljesült

A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
18	GRAND PRIX 5038 autó		-	A követelmény teljesült
19	HG 1107 jármű		- A felépítmény és a markoló kar közötti nyílás nagyobb, mint 5 mm és az a markolókar felhajtása során teljesen összezáródik.	A követelmény nem teljesült
20	HUDORA mini gördeszka		-	A követelmény teljesült

A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálat során feltárt hibák	Értékelés
21	Zinc 141128 mini gördeszka		-	A követelmény teljesült
22	de longhi mini gördeszka		-	A követelmény teljesült